



امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور

د افغانستان اسلامي امارت
د چارو ادارې لوی ریاست

ریاست تدارکات ملی
معاونیت تخنیکي
آمریت انسجام، توحید و تحلیل پلان های تدارکاتی

عنوان پروژه: پروژه تهیه و تدارک تجهیزات ریزرفی حفظ و مراقبت سب استیشن های مرکز و ولایات (شش لات)

شماره داوطلبی: NPD/DABS/1402/G-038/NCB

تاریخ: 21 دلو 1402

تعدیل شماره (2)

شماره	مواد شرطنامه	حالت فعلی شرطنامه	حالت تعدیل شده شرطنامه
1	ماده 19.1 دستورالعمل برای داوطلبان	اجازه نامه تولید کننده: لات اول: از قلم شماره 1 الی شماره 9 لات دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم: برای همه اقلام مندرج جداول نیازمندی لازم می باشد.	اجازه نامه تولید کننده: تجهیزاتیکه کمپنی و برند های آن مشخص گردیده نیاز به اجازه نامه تولید ندارد.
2	نوت 1 صفحه 34 و 53 بخش فت تست صفحه 53 شرطنامه	نوت 1: شرکت برنده مکلف است قبل از تولید جنس TYPE TEST REPORT برای اقلام شماره (1 الی 7) و شماره (9) لات اول و اقلام شماره (1)، (4 و 5)، (7 الی 14)، (16 الی 18)، (22) و (24) لات ششم را ارائه نماید. Factory Acceptance Test (FAT) بصورت ذیل نیاز می باشد: لات اول: تمام اقلام نیاز است. لات دوم: برای تمام اقلام نیاز است. لات سوم: برای اقلام شماره (1)، (4 الی 12)، (14)، (16)، (18) نیاز است. لات چهارم: برای اقلام شماره (1)، (3)، (5)، (9 و 10)، (12 الی 14) نیاز است. لات پنجم: برای اقلام شماره (1)، (4)، (5 و 6)، (9 الی 16)، (18 الی 21) نیاز است.	نوت 1: شرکت برنده مکلف است قبل از تولید جنس TYPE TEST REPORT برای اقلام شماره (1 الی 7) و شماره (9) لات اول و اقلام شماره (1)، (4 و 5)، (7 الی 14)، (16 الی 18)، (22) و (24) لات ششم را ارائه نماید. Factory Acceptance Test (FAT) بصورت ذیل نیاز می باشد: اقلام ذیل در هر وضعیت و یا شرایط باید تحت (FAT) در کمپنی تولید کننده آن بعد از تولید در حضور داشت نماینده برشنا شرکت، قرار گیرد. لات اول: برای اقلام شماره 1، 2، 3، 6، 9 لات ششم: برای اقلام شماره 4، 5، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 18، 24

<p>در رابطه به اقلامی که کمپنی و برند آن مشخص گردیده و (FAT) آن بنا بر هر دلیلی در حضور داشت نماینده برشنا شرکت صورت نمیگیرد، شرایط ذیل وضع می گردد.</p> <ul style="list-style-type: none"> • شرکت داوطلب باید شرایط انجام (FAT) را در نمایندگی های کشور هائیکه امکانات انجام آن حضور داشت نماینده برشنا شرکت مساعد باشد، فراهم سازد و در غیر آن موارد ذیل باید مد نظر گرفته شود: <ol style="list-style-type: none"> 1. شرکت داوطلب باید دلایل موجه و مشهود را با اسناد، نسبت به عدم امکانات انجام فت در حضور داشت نماینده برشنا شرکت در کمپنی های تولید کننده ارائه نماید. 2. تجهیزات باید از کمپنی های مربوطه و برند های مشخص آن تهیه گردد. 3. راپور آزمایش ها (FAT Reports) تجهیزات که مزین با مهر رسمی شرکت های تولید کننده باشد، در دسترس برشنا شرکت قرار داده شود. 4. حصول اطمینانیت از کیفیت جنس و انجام فت و راپور آن باید ذریعۀ ایمیل های رسمی از طرف برشنا شرکت صورت گیرد و کمپنی های تولیدی موظف است تا به ایمیل های رسمی برشنا شرکت جواب ارائه نمایند. 5. جهت اطمینانیت از صحت بودن تجهیزات شرکت قراردادی باید زمینۀ انجام تست های ممکن را بالای تجهیزات در داخل کشور مساعد ساخته و در حضور داشت نمایندگان برشنا شرکت مورد آزمایش های لازم قرار گیرد. 	<p>لات ششم: برای اقلام شماره (1)، (3 الی 5)، (8 الی 12)، (14)، (18)، (24) نیاز است.</p> <p>قابل ذکر است که FAT بعد از عقد قرارداد و بعد از تولید قبل از انتقال جنس در شرکت تولید کننده اجناس در حضور داشت نمایندگان برشنا شرکت صورت گرفته که هزینه آن بدوش شرکت قراردادی می باشد.</p>	
--	---	--

<p>آزمایشات و معاینات</p> <p>آزمایشات و معاینات ذیلتوسط هیات موظف اداره اجرا می گردند:</p> <p>تفتیش بصری اجناس؛</p> <p>تفتیش برای تکمیلی مقدار اجناس؛</p> <p>تفتیش برای مشخصات تخنیکی اجناس؛</p> <p>شرکت برنده مکلف است قبل از تولید جنس TYPE TEST REPORT برای ارقام شماره (1 الی 7) و شماره (9) لات اول و ارقام شماره (1)، (4 و 5)، (7 الی 14)، (16 الی 18)، (22) و (24) لات ششم را ارائه نماید.</p> <p>Factory Acceptance Test (FAT) بصورت ذیل نیاز می باشد:</p> <p>ارقام ذیل در هر وضعیت و یا شرایط باید تحت (FAT) در کمپنی تولید کننده آن بعد از تولید در حضور داشت نماینده برشنا شرکت. قرار گیرد.</p> <p>لات اول: برای ارقام شماره 1، 2، 3، 6، 9</p> <p>لات ششم: برای ارقام شماره 4، 5، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 18، 24</p> <p>در رابطه به اقلامی که کمپنی و برند آن مشخص گردیده و (FAT) آن بنا بر هر دلیلی در حضور داشت نماینده برشنا شرکت صورت نمیگیرد، شرایط ذیل وضع می گردد.</p> <ul style="list-style-type: none"> شرکت داوطلب باید شرایط انجام (FAT) را در نمایندگی های کشور هائیکه امکانات انجام آن حضور داشت نماینده برشنا شرکت مساعد باشد، فراهم سازد و در غیر آن موارد ذیل باید مد نظر گرفته شود: <p>1. شرکت داوطلب باید دلایل موجه و مشهود را با اسناد، نسبت به عدم امکانات انجام فت در حضور داشت نماینده برشنا شرکت در کمپنی های تولید کننده ارائه نماید.</p>	<p>آزمایشات و معاینات</p> <p>آزمایشات و معاینات ذیلتوسط هیات موظف اداره اجرا می گردند:</p> <p>تفتیش بصری اجناس؛</p> <p>تفتیش برای تکمیلی مقدار اجناس؛</p> <p>تفتیش برای مشخصات تخنیکی اجناس؛</p> <p>شرکت برنده مکلف است قبل از تولید جنس TYPE TEST REPORT برای ارقام شماره (1 الی 7) و شماره (9) لات اول و ارقام شماره (1)، (4 و 5)، (7 الی 14)، (16 الی 18)، (22) و (24) لات ششم را ارائه نماید.</p> <p>Factory Acceptance Test (FAT) بصورت ذیل نیاز می باشد:</p> <p>لات اول: تمام ارقام نیاز است.</p> <p>لات دوم: برای تمام ارقام نیاز است.</p> <p>لات سوم: برای ارقام شماره (1)، (4 الی 12)، (14)، (16)، (18) نیاز است.</p> <p>لات چهارم: برای ارقام شماره (1)، (3)، (5)، (9 و 10)، (12 الی 14) نیاز است.</p> <p>لات پنجم: برای ارقام شماره (1)، (4)، (5 و 6)، (9 الی 16)، (18 الی 21) نیاز است.</p> <p>لات ششم: برای ارقام شماره (1)، (3 الی 5)، (8 الی 12)، (14)، (18)، (24) نیاز است.</p> <p>قابل ذکر است که FAT بعد از عقد قرارداد و بعد از تولید قبل از انتقال جنس در شرکت تولید کننده اجناس در حضور داشت نمایندگان برشنا شرکت صورت گرفته که هزینه آن بدوش شرکت قراردادی می باشد.</p> <p>آزمایشات فوق الذکر حین تسلیمی اجناس و Factory Acceptance Test (FAT) به منظور تدقیق نوعیت، کیفیت و تکمیلی مقدار اجناسی به ملاحظه سند فرمایش؛ صورت می گیرد.</p>	<p>بند 1 ماده 26 شرایط عمومی قرارداد</p>	<p>3</p>
--	---	--	----------

<p>2. تجهیزات باید از کمپنی های مربوطه و برند های مشخص آن تهیه گردد.</p> <p>3. راپور آزمایش ها (FAT Reports) تجهیزات که مزین با مهر رسمی شرکت های تولید کننده باشد، در دسترس برشنا شرکت قرار داده شود.</p> <p>4. حصول اطمینانیت از کیفیت جنس و انجام فت و راپور آن باید ذریعۀ ایمیل های رسمی از طرف برشنا شرکت صورت گیرد و کمپنی های تولیدی موظف است تا به ایمیل های رسمی برشنا شرکت جواب ارائه نمایند.</p> <p>5. جهت اطمینانیت از صحت بودن تجهیزات شرکت قراردادی باید زمینه انجام تست های ممکن را بالای تجهیزات در داخل کشور مساعد ساخته و در حضور داشت نمایندگان برشنا شرکت مورد آزمایش های لازم قرار گیرد.</p>			
<p>Factory Acceptance Test (FAT) بصورت ذیل نیاز می باشد:</p> <p>اقلام ذیل در هر وضعیت و یا شرایط باید تحت (FAT) در کمپنی تولید کننده آن بعد از تولید در حضور داشت نماینده برشنا شرکت، قرار گیرد.</p> <p>لات اول: برای اقلام شماره 1،2،3،6،9</p> <p>لات ششم: برای اقلام شماره 4،5،8،9،10،11،12،13،18،24</p> <p>در رابطه به اقلامی که کمپنی و برند آن مشخص گردیده و (FAT) آن بنا بر هر دلیلی در حضور داشت نماینده برشنا شرکت صورت نمیگیرد، شرایط ذیل وضع می گردد.</p> <ul style="list-style-type: none"> • شرکت داوطلب باید شرایط انجام (FAT) را در نمایندگی های کشور هائیکه امکانات انجام آن حضور داشت نماینده برشنا شرکت مساعد باشد، فراهم سازد و در غیر آن موارد ذیل باید مد نظر گرفته شود: 	<p>آزمایش و معاینه در { Factory Acceptance Test (FAT) در کمپنی تولید کننده صورت گرفته و بقیه آزمایشات و معاینات در محل تحویلی اجناس } راه اندازی میگردد.</p>	<p>بند 2 ماده 26 شرایط بعمومی قرارداد</p>	<p>4</p>

<p>1. شرکت داوطلب باید دلایل موجه و مشهود را با اسناد، نسبت به عدم امکانات انجام فت در حضور داشت نماینده برشنا شرکت در کمپنی های تولید کننده ارائه نماید.</p> <p>2. تجهیزات باید از کمپنی های مربوطه و برند های مشخص آن تهیه گردد.</p> <p>3. راپور آزمایش ها (FAT Reports) تجهیزات که مزین با مهر رسمی شرکت های تولید کننده باشد، در دسترس برشنا شرکت قرار داده شود.</p> <p>4. حصول اطمینانیت از کیفیت جنس و انجام فت و راپور آن باید ذریعۀ ایمیل های رسمی از طرف برشنا شرکت صورت گیرد و کمپنی های تولیدی موظف است تا به ایمیل های رسمی برشنا شرکت جواب ارائه نمایند.</p> <p>5. جهت اطمینانیت از صحت بودن تجهیزات شرکت قراردادی باید زمینه انجام تست های ممکن را بالای تجهیزات در داخل کشور مساعد ساخته و در حضور داشت نمایندگان برشنا شرکت مورد آزمایش های لازم قرار گیرد.</p>			
<p>مدت اعتبار و رانتهی اجناس و خدمات پس از فروش: یکسال می باشد. تجهیزاتی که فت آن در حضور داشت نماینده برشنا شرکت صورت نمیگیرد مدت ورنتهی آن 18 ماه می باشد.</p>	<p>مدت اعتبار و رانتهی اجناس و خدمات پس از فروش: یکسال می باشد.</p>	<p>بند 3 ماده 28 شرایط عمومی قرارداد</p>	<p>5</p>